



160912340709

报告编号: JX-T20191117-1

检测报告

委托单位: 上海韩国外籍人员子女学校

工程名称: 室内空气检测

工程地址: 上海闵行区华漕镇联友路355号

正文页码: 共 2 页



检测单位 (盖章)

二〇一九年十一月十一日



上海聚星环境检测有限公司

检测报告

一、工程概况:

1、概况

委托单位: 上海韩国外籍人员子女学校
工程名称: 室内空气检测
工程地点: 上海闵行区华漕镇联友路355号

表1 自然间统计一览表

建筑面积 (m ²)	<50	≥50且<100	≥100且<500	≥500且<1000	≥1000且<3000	≥3000
工程房间总数						
抽检房间数	4	1				
设置测点数	4	1				
测点总点数	5					

2、检测日期: 2019.11.17~2019.11.21

二、环境条件

现场采样温度(°C): 24 现场大气压(kPa): 101.2
门窗关闭时间: 12小时

三、委托内容

室内环境污染物(甲醛、苯、TVOC、菌落总数)检测;

四、检测主要依据

参照GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》
甲醛《公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物》GB/T18024.2-2014(7)
苯:GB/T11737-89《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》
TVOC:GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》附录C
菌落总数:《室内空气质量标准》附录D GB/T 18883-2002

五、主要检测仪器

表2 主要检测仪器一览表

序号	检测仪器名称	型号	仪器编号
1	分光光度计	7230G	JXYQ-454
2	气相色谱仪	6890C	JXYQ-433
		GC9790	JXYQ-090
3	电热恒温培养箱	DHP-9052	JXYQ-139

六、检测结果

表3 检测结果一览表

房间 序号	抽样位置	点 数	房间状态				甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	菌落 总数 cfu/m ³
			地面	墙面	顶面	有无 家具	检测值	检测值	检测值	检测值
1	3408	1	PVC	涂料	矿棉板	有	0.030	≤0.005	0.22	177
2	3311	1	PVC	涂料	矿棉板	有	0.028	≤0.005	0.27	192
3	3207	1	PVC	涂料	矿棉板	有	0.029	≤0.005	0.24	169
4	3111	1	PVC	涂料	矿棉板	有	0.028	≤0.005	0.26	208
5	过道厅	1	地砖	涂料	涂料	无	0.022	≤0.005	0.20	185
参照GB/T 18883-2002限量							≤0.10	≤0.11	≤0.60	≤2500

检测 (编制):

审 核:

批 准:

签 发 日 期: